

# Monteringsanvisning/FDV

Klatrevinkel art. 2101



Materialer: brannlakkert aluminium  
wire

Produsent: Norsk Lek og Park AS  
Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland  
Tlf: 53 74 35 51  
[www.lekogpark.no](http://www.lekogpark.no)


Arealbehov: 6 m x 4,2 m	Montering: støpes
Underlag: gummideppe, bark, fallmatter, støtsand	Fallhøyde: 1,5 m
Mål L/B: 3 m x 1,2 m	

### Sjekkliste for montering:

1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og sikkerhetssone der apparatet skal monteres.
2. Sjekk at korrekt underlag for apparatets fallsone er på plass.
3. Kontroller at leverte deler er i henhold til vedlagte pakkseddel.

### Montering:

1. Apparatet sammenstilles i toppen med 10 mm bolter.
2. Grav 4 hull, 50 cm dype.
3. Sett inn armeringsjern i hull nede på hver fot før faststøpingen skjer.
4. La betongen herde i 4-5 dager.



#### Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-1.7 1177 Norsk Regelverk

Det rutinemessige visuelle ettersynet bør gjennomføres minst en gang i uken.

Funksjonsettersyn er et mer detaljert ettersyn med sikte på å kontrollere utstyrets virkemåte og stabilitet. Dette bør gjennomføres hver andre måned.

Årlig hoved-ettersyn (årskontroll) er et ettersyn med sikte på den generelle sikkerheten til utstyret. Dette bør gjennomføres med høyst tolv måneders mellomrom og bør utføres av sakkyndige personer.

#### Vedlikehold:

1. Sjekk apparatet og fundamentet for slark og bevegelse.
2. Sjekk for eventuelle skader.
3. Sjekk bolter og skruer.
4. Vaskes med såpe og vann.